

Roermond Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12			Director operations RW-BNL
Herleidbare procedure	RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)

Inhoudsopgave:

0. Wijziging ten opzichte van vorige versie
1. Beleidsverklaring
2. Inleiding
3. Toepassingsgebied
4. Doel van dit voorschrift
5. Begrippen en afkortingen
6. Algemene (gedrags-)regels
 - Algemeen
 - Veiligheidsvoorzieningen
 - Security
 - 10 Golden Safety Rules
 - LMRA /TRA
7. Jeugdigen
8. Gestelde eisen aan contractor
 - Algemeen
 - Poortinstructie
 - Taal vereiste
 - VCA
 - Installaties en machines
 - Elektrische installaties
 - Hijsen
 - Lassen, snijden en heet stoken
 - Werken aan/bij transportbanden en transporteurs
 - Werken op hoogte
 - Werken in besloten ruimtes
9. Chemische-/ gevaarlijke stoffen en radioactieve bronnen
10. Kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
11. Werkvergunning
12. Projecten en stopstanden
13. Alarmeringen calamiteit/ meldingen, ongeval-, brand- of milieu incident
14. Verkeersreglement/ looproutes
15. Milieu
16. Logistieke eisen aan leverancier/afhalers

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften	
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL		
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12					
Herleidbare procedure		RWP_Algemeen_P1		Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)		

0. Wijzigingen ten opzichte van vorige versie

- pagina 12, verbod op dragen van korte broeken binnen Operations.

1. BELEIDSVERKLARING

Het beleid van ROCKWOOL is erop gericht om ongevallen, schade aan de gezondheid en milieu zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarom zetten wij ons in voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en iedereen die voor ons bedrijf werkt. Veiligheid heeft absolute toprioriteit op het ROCKWOOL-terrein en daarom hebben we regels en procedures om veilig te werken.

ROCKWOOL-visie:

“Medewerkers gaan net zo gezond naar huis als ze naar het werk gekomen zijn”.

Daar maken we ons met z'n allen sterk voor. Directie, management en leidinggevend net zo goed als eigen productiemedewerkers, kantoorpersoneel, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel. Veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn is een zaak van ons allemaal, en daar mogen en moeten we elkaar op aanspreken.

2. Inleiding

Deze voorschriften zijn bedoeld voor iedereen die op enigerlei wijze bij ROCKWOOL-werkzaamheden uitvoert. In aanvulling op deze algemene voorschriften dienen eveneens de per productie-unit, afdeling of installatie opgestelde voorschriften gehanteerd en nageleefd te worden.

ROCKWOOL hanteert een veiligheidscultuur genaamd “ROCKSAFE” die zich continu bezighoudt met verbeteringen op het gebied van veilig en gezond werken. Vanuit deze cultuur zijn 10 risicovolle basisveiligheidsafspraken vastgelegd. Deze 10 Golden Safety Rules geven een indicatie van onze risicovolle activiteiten en werken mee om op een veilige manier hiermee om te gaan. Wij verzoeken u deze 10 basisveiligheidsregels zo spoedig mogelijk met uw medewerkers te bespreken. Daarna verwachten wij dat u deze algemene voorschriften op neemt in uw procedures ten aanzien van het werken bij ROCKWOOL

Alle aanwijzingen, geboden, verboden en waarschuwingen door middel van borden of op een andere manier gegeven door ROCKWOOL-personeel, dienen te worden opgevolgd.

3. Toepassingsgebied

Dit voorschrift is van toepassing voor locatie:

- ROCKWOOL Roermond

4. Doel van dit voorschrift

Dit voorschrift is bedoeld om de thema's veiligheid, gezondheid en milieu te borgen bij de uitvoering van werkzaamheden bij ROCKWOOL Roermond

5. Begrippen en afkortingen

Afkorting	
ETD	Electro Technische Dienst
LMRA	Laatste Minuut Risico Analyse
NAW-gegevens	Naam, Adres Woonplaats gegevens
TRA	Taak Risico Analyse
VCA	Veiligheid Checklijst Aannemer
VCA-VOL	Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer		10.0	Datum		05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL			
Documentnaam		RWP_Arbo + Milieu_P12							
Herleidbare procedure			RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)			

6. Algemene (gedrags-)regels

Algemeen

Voorschriften

Iedereen is verplicht de veiligheid op het werk in acht te nemen en zich te houden aan de veiligheids- en milieuvoorschriften.

Aanwijzingen, borden enz.

Aanwijzingen, geboden, verboden en waarschuwingen door middel van borden of anderszins gegeven door de bedrijfsleiding, toezichthoudend kader, de veiligheidskundige(n) en medewerkers van security, dienen in het belang van de veiligheid strikt te worden opgevolgd. Waar deze aanwijzingen ontbreken, aanvulling behoeven of nader geconcretiseerd moeten worden, zijn of worden per situatie of handeling gedetailleerde veilige werkvoorschriften en – vergunningen opgesteld door de verantwoordelijke afdeling.

Orde en netheid

Iedereen dient mee te werken aan het handhaven van orde en netheid door afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren, materialen en gereedschappen op de daarvoor bestemde plaatsen op te bergen, het schoonhouden van de werkplek enz. De toegang en de looproutes dienen vrij van obstakels te worden gehouden.

Eten op werkplek

Voor de productie locatie geldt dat het verboden is om te eten op de werkplek in de fabriek, uitgezonderd kantoren en controlekamers. Men dient gebruik te maken van de plaatselijke kantine op de afdeling of de ROCKWOOL kantine in het hoofdgebouw om te eten.

Bedrijfsbezoeken

Binnen ROCKWOOL gelden er voorschriften voor het bezoeken van locatie Roermond. Zo gelden er extra veiligheidsmaatregelen in specifieke gebieden om de bedrijfsbelangen van ROCKWOOL en u persoonlijke veiligheid te beschermen. Deze voorschriften zijn opgenomen in ons intern handboek fabrieksbezoeken. U contactpersoon binnen ROCKWOOL Roermond kan u hierover nader informeren. Bij bedrijfsbezoeken gelden voor bezoekers voorschriften tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Rookbeleid

Roken is alleen toegestaan buiten de gebouwen op de begane grond, alleen op de daarvoor aangewezen rookplekken. Dit geldt ook voor de E-sigaret.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnengebruik.

Het nuttigen of in bezit zijn van alcoholhoudende drank en drugs tijdens werktijd is niet toegestaan binnen de gebouwen, terreinen of voertuigen van ROCKWOOL. Het verbod tot gebruik van licht alcoholische dranken geldt niet voor plaatsen en gelegenheden waar door de directie ontheffing is verleend.

Een persoon die onder invloed van alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden verkeert, moet onmiddellijk van het werk worden verwijderd. Security loge is uitgerust voor het afnemen van een alcoholtest.

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften					
Versie nummer		10.0		Datum		05-09-2025		Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL		
Documentnaam		RWP_Arbo + Milieu_P12								
Herleidbare procedure			RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)				

Het gebruik van medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dient te worden gemeld bij de bedrijfsarts. Wanneer dit vanwege praktische omstandigheden niet mogelijk is (bijvoorbeeld weekend) dient de werknemer bij zijn/haar huisarts/dienstdoende arts om advies te vragen. Bij een advies om in een omgeving te werken waarbij er extra alertheid noodzakelijk is met betrekking tot veiligheid op de werkplek, zal de medewerker met een verklaring van de arts in overleg treden met zijn/haar leidinggevende.

De zorg voor het milieu.

De verschillende soorten afval dienen te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken, die staan op iedere afdeling in de aanwezige milieustations.

De zorg voor het milieu is verder beschreven in de handboeken, die op de betreffende afdelingen aanwezig zijn. Bij milieu incidenten (lucht, bodem, water) kunt u de milieulijn 0475-353775 bellen.

Geluidsapparatuur, (radio's).

Het dragen en/of gebruiken van mobiele muziek-dragers met "oortjes" is niet toegestaan.

Bad lokaal

Er is gelegenheid om te douchen in het bad lokaal. Een kledingkast voor ROCKWOOL-medewerkers is aan te vragen via leidinggevende of de security.

Veiligheidsvoorzieningen

Nood- en oogdouches

De toegang tot een nood- of oogdouche dienen vrijgehouden te worden. Storingen en defecten aan een nood- of oogdouche dienen direct aan de leidinggevende te worden gemeld.

Vluchtwegen

Vluchtwegen dienen altijd vrij van obstakels te worden gehouden als zodanig herkenbaar en zichtbaar te zijn. Schuifdeuren of draaideuren mogen niet gebruikt worden als vluchtweg zonder toestemming H&S.

Markeringen, afzettingen

Alle openliggende (hijs)luiken, sleuven, putten, kuilen enz., die niet afgedekt kunnen worden, moeten doeltreffend worden afgezet en gemarkeerd. Bij duisternis dienen afzettingen en markeringen te worden voorzien van brandende rode lampen of brandende gele knipperlichten.

Afzettingen en markeringen mogen slechts na toestemming van de gebiedsverantwoordelijke worden verwijderd door de verantwoordelijke (afdeling) die deze heeft aangebracht.

Security

Vandalisme, Diefstal

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van u eigendommen. Diefstal, vandalisme dient altijd gemeld te worden bij Security. Van vandalisme of diefstal zal na intern overleg mogelijk aangifte worden gedaan bij de politie.

Legitimeren

Alle personen aanwezig op het terrein van ROCKWOOL moeten zich kunnen legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs. Werknemers van ROCKWOOL vallen onder een centrale regeling. Externe uitvoerende personen zijn verplicht herkenbaar te zijn door het eigen logo of de firmanaam op de werkkleding.

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer		10.0	Datum		05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL			
Documentnaam		RWP_Arbo + Milieu_P12							
Herleidbare procedure			RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)			

Veiligheidspaspoort

Iedereen die werkzaamheden verricht bij ROCKWOOL ontvangt een badge en een veiligheidspaspoort bij het eerste bezoek. Het veiligheidspaspoort bevat een korte samenvattende omschrijving van onze belangrijkste algemene veiligheids- en milieuvoorschriften en extra informatie om nog eens te raadplegen als men vragen heeft.

Het is verplicht voor iedereen om het veiligheidspaspoort ingevuld met N.A.W.- gegevens bij zich te dragen als men aanwezig is in de fabriek of buitenlocaties.

Badge

Het is verplicht voor bezoekers en derden de badge op locatie zichtbaar te dragen en in te leveren bij het beëindigen van de werkzaamheden of na verloop van de geldigheidstermijn. Als het zichtbaar dragen van de badge een gevaar kan opleveren tijdens werkzaamheden dient men deze bij zich te dragen en direct te tonen als hierom gevraagd wordt.

Mocht u om wat voor reden dan ook niet in het bezit zijn van een badge dient u zich te melden bij de security loge.

Camerabewaking

Op onze locatie is camerabewaking aanwezig die zowel zichtbaar als onzichtbaar is geïnstalleerd. Meer informatie (Interne Richtlijn HR, Camerareglement)

Visitatie

Op onze locatie heeft security het recht tot visitatie van zowel personen als voertuigen.

Foto- of film opnames

Het maken van foto- of filmopnames bij ROCKWOOL is zonder voorafgaande toestemming verboden. Om toestemming te krijgen dient men een aanvraagformulier voor filmen/fotograferen uiterlijk 3 werkdagen voor het betreffende bezoek in te dienen. Film/foto's dienen na afloop van het bezoek ter goedkeuring bij de technisch directeur voorgelegd te worden, tenzij anders met hem is afgesproken.

Parkeren of toegang met voertuigen op onze locatie

Alleen indien de werkzaamheden het noodzakelijk maken mag u met een vervoermiddel op de locatie. Security geeft u hiervoor een toegangsbewijs waarop tevens de van toepassing zijnde gedragsregels zijn vermeld. In u voertuig dient een lijst aanwezig te zijn van u eigendommen die zich in het voertuig bevinden. Bij visitatie wordt hierna gevraagd om te voorkomen dat ROCKWOOL-eigendommen worden meegenomen zonder de verplichte uitvoer bon. Bij diefstal wordt hiervan melding gemaakt.

Zonder toestemming van de afdeling is het verboden om met motorvoertuigen in de gebouwen te komen. Bij werkzaamheden in fabriekshallen moeten adequate maatregelen genomen worden ten aanzien van ophoping van uitlaatgassen. Voor het gebruik van diesel aangedreven voertuigen/arbeidsmiddelen in de gebouwen of fabriekshallen is toestemming van H&S noodzakelijk.

Het gebruik van motorvoertuigen en andere vervoersmiddelen op het terrein vindt plaats geheel voor eigen risico en buiten elke aansprakelijkheid van ROCKWOOL

Stalling van auto, motor en fiets

ROCKWOOL heeft parkeerplaatsen ter beschikking en bezit een overdekte stalling van motor en fiets. Stalling en parkeren is voor eigen risico.

Roermond Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12			Director operations RW-BNL
Herleidbare procedure	RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)

10 Golden Safety Rules (Gouden veiligheidsregels)

Golden Safety Rule 1

Ik hou mijn werkplek schoon en opgeruimd.

- HOKE regels van de afdeling gelden
- Losliggende slangen, pallets niet op de juiste plek, blokkeren van loopwegen ed. mag nooit.
- Op het buiten terrein geldt hetzelfde, geen losliggende voorwerpen, ook niet op de rijwegen (gevaar van wegschieten onder band).
- Spullen opruimen op vaste plekken, daar waar ze horen
- Dit geldt voor iedereen die werkzaamheden uitvoert in de fabriek (UZK, Contractor ed.).

Golden Safety Rule 2

Ik gebruik machines en gereedschappen alleen waarvoor ze bedoeld zijn en ik overbrug of omzeil geen beveiligingen.

- Gebruik machines conform Training on the job en/of instructies.
- Correct gebruik van gereedschappen valt ook onder deze regel.
- Bij twijfel: stop en go, eerst beoordelen of activiteit veilig kan worden uitgevoerd, zo niet, overleggen met leidinggevende.
- Alle veiligheidshekwerken en andere beveiligingen zijn intact en op hun plek tijdens bedrijf. Alleen tijdens onderhoud bij volledig afgeschakeld en vergrendelde machine mag hiervan afgeweken worden.

Golden Safety Rule 3

Als heftruck ben ik altijd voorzichtig en nooit roekeloos. Voetgangers krijgen altijd voorrang.

- Heftrucks vormen een van de grootste risico's voor ernstig letsel en schades binnen een bedrijf.
- Houden aan de regels is een must.
- Snelheid aanpassen aan de omstandigheden.

Golden Safety Rule 4

Ik zet omgeving af bij werkzaamheden

- Bij werkzaamheden de omgeving op een juiste wijze afzetten (minimaal met veiligheidslint).
- Werkzaamheden die invloed kunnen hebben op werk van andere, of in loopwegen, dienen altijd afgestemd te worden met de gebiedsverantwoordelijke leidinggevende.
- In grotere bouwprojecten gelden specifieke regels/werkvergunningen welke in de werkplanning afgestemd worden.

Golden Safety Rule 5

Ik stel equipment veilig voor ik er aan werk, ik grijp nooit in de draaiende machine.

- Bij werkzaamheden aan equipment dient altijd het equipment veilig gesteld te worden middels persoonlijke sloten op werkschakelaars.
- Afdelingen dienen werkafspraken en logboek te hebben en bij voorkeur laddersloten (ISO-lock)
- Aan diverse in bedrijf zijnde productielijnen zijn gevarenczones waar men in aanraking kan komen met bewegende delen, men mag deze alleen betreden c.q. werkzaamheden verrichten als ze zijn veiliggesteld.

Roermond Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12			Director operations RW-BNL
Herleidbare procedure	RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)

Golden Safety Rule 6

Ik draag altijd de voorgeschreven Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's).

- Met borden wordt aangegeven welke PBM's verplicht zijn.
- Bepaalde functies vereisen specifieke PBM's, mensen in deze functie zijn geïnstrueerd in het gebruik ervan.
- Behalve op de vrijgestelde looproutes is het dragen van stootcaps en veiligheidsschoenen verplicht.

Golden Safety Rule 7

Ik meld alle onveilige situaties, schades en (bijna) ongevallen direct bij mijn leidinggevende en via een meldformulier.

- Veel melden van onveilige situaties en bijna-ongevallen betekent dat er een echte veiligheidscultuur begint te ontstaan.

Golden Safety Rule 8

Leidinggevende of niet, ik moedig veilig gedrag aan, spreek iedereen aan die onveilig handelt en gedooft geen onveilig handelen.

- Veiligheid = discipline in gedrag, je houden aan de afspraken en niet afwijken, geen excuses zoeken.
- Weet dat mensen zich niet altijd bewust zijn van hun handelen.
- Spreek aan op onveilig gedrag en complimenteer veilig gedrag.

Golden Safety Rule 9

Ik draag bij reinigen met perslucht altijd stofmasker, veiligheidsbril en gehoorbescherming en ik veroorzaak geen overlast voor mensen in de omgeving.

- Poetsen met perslucht creëert altijd stof
- Bij blaaswerkzaamheden is het verplicht je PBM's te dragen.
- Je zult rekening dienen te houden met mensen in je omgeving. De afdeling dient zelf goede afspraken te maken hoe men dit organiseert zonder overlast voor de omgeving.
- Let ook op overlast voor looproutes!
- Gebruik alleen geschikt materiaal (veilige slangkoppelingen).

Golden Safety Rule 10

Ik houd de leuning vast bij op- en afdalen van een trap en ren nooit door de fabriek.

- Veel ongevallen gebeuren door haasten, denk hierbij aan: enkel verzwikken, vallen, uitglijden. Tijdswinsten zijn bovendien nihil.

LMRA / TRA

Iedereen is binnen ROCKWOOL gemachtigd om het werk te onderbreken wanneer er sprake is van een direct gevaar voor de gezondheid, het welzijn of het milieu. Na onderbreking moet de verantwoordelijke voor de werkzaamheden hier direct van op de hoogte gesteld worden en dienen maatregelen genomen te worden om het gevaar te voorkomen. (LMRA-systematiek).

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften	
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL		
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12					
Herleidbare procedure		RWP_Algemeen_P1		Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)		

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)

De LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) is een tool met als doel eenvoudig een persoonlijke risicoanalyse uit te kunnen voeren voorafgaand aan niet-standaard werkzaamheden. Het op het laatste moment inschatten van mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's met als doel het voorkomen van ongevallen.

- De LMRA moet worden toegepast door iedereen die werkzaamheden verricht binnen Operations Roermond;
- Contractor's die werken volgens een eigen LMRA-systematiek mogen deze toepassen, contractor's die geen LMRA-bezitten handelen naar de LMRA-regels van ROCKWOOL.

TRA (taak risicoanalyse)

ROCKWOOL maakt gebruik van een TRA (taak risico =analyse) om systematisch taken te onderzoeken met als doel gevaarlijke situaties/handelingen te identificeren. Een TRA wordt uitgevoerd voor routinematige (onderhoud, bediening, schoonmaken) en niet routinematige taken (onverwachte storingen, afwijkingen). Om het risico te kunnen bepalen maakt ROCKWOOL-gebruik van de TRA tool.

- ROCKWOOL kan een contractor vragen om een TRA op te stellen voor de werkzaamheden die men komt uitvoeren binnen onze organisatie. Als men de ROCKWOOL-systematiek wil toepassen, vraag dan verder informatie aan de opdrachtgever.

7. Jeugdigen

<16 jaar

Het is voor personen onder de 16 niet toegestaan het terrein te betreden. Met schriftelijke toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

<18 jaar

Het is voor personen of stagiairs vanaf 16 en onder de 18 niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten in onze fabrieken.

Voertuigen

Voor een mechanisch aangedreven voertuig, waarbij de bestuurder NAAST het werktuig loopt, geldt de eis dat de bestuurder minimaal 18 jaar oud is. Meer informatie zie verkeersreglement

8. Gestelde eisen aan contractor

Algemeen

Binnen ROCKWOOL gelden extra veiligheidsmaatregelen in specifieke gebieden of werkzaamheden. Hier zijn mogelijk aanvullende of afwijkende veiligheidsvoorschriften van toepassing. U opdrachtgever binnen ROCKWOOL zal u hierover tijdig informeren.

U bent verplicht zich op een werkplek te melden bij de locatieverantwoordelijke van de betreffende afdeling. Bij het verlaten van de afdeling dient men zich af te melden bij de locatieverantwoordelijke van die afdeling. U mag alleen werkzaamheden verrichten als u contactpersoon van ROCKWOOL of een gedelegeerd geïnstrueerd persoon fysiek aanwezig is op locatie als aanspreekpunt.

Men is verplicht zich door de leidinggevende of opdrachtgever te laten informeren over.

- Wat de werkzaamheden inhouden
- Welke gevaren hieraan verbonden zijn
- Hoe deze gevaren te voorkomen zijn

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer		10.0	Datum		05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke			
Documentnaam		RWP_Arbo + Milieu_P12				Director operations RW-BNL			
Herleidbare procedure			RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)			

Poortinstructie

ROCKWOOL wil een veilige en gezonde werkplek bieden, vrij van ongevallen en incidenten. Om eenieder veiligheidsbewustzijn te vergroten moeten alle contractor's en uitzendkrachten die werkzaamheden komen uitvoeren binnen onze productieomgeving, kennisnemen van ons veiligheidsprogramma Rocksafte. Alle contractor's en uitzendkrachten dienen daarom verplicht de poortinstructie te voltooien, welke focust op 10 basisveiligheidsafspraken - de Golden Safety Rules. Zonder het met goed gevolg afleggen van deze poortinstructie wordt toegang geweigerd tot onze locatie.

Taalvereisten

Binnen ROCKWOOL is de voertaal voor de werkzaamheden Nederlands, Duits of Engels. Als een bedrijf een van deze talen niet beheerst is het bedrijf verplicht om ervoor te zorgen dat er altijd een leidinggevende bij de werkzaamheden aanwezig is waar ROCKWOOL mee kan communiceren in een van genoemde talen. Het is tevens de taak van deze leidinggevende om de operationele medewerkers in hun taal te instrueren. ROCKWOOL kan tevens de eis stellen dat men onze voorschriften/ instructies laat vertalen die vervolgens aan de medewerkers worden overhandigd. Als om wat voor reden dan ook de leidinggevende niet aanwezig is op onze locatie, dient men de werkzaamheden te stoppen, tot er weer een mogelijkheid bestaat om in een van de 3 voertalen te communiceren.

VCA

ROCKWOOL eist bij bepaalde werkzaamheden die uitgevoerd worden op onze locatie een geldig VCA certificaat of een vergelijkbaar certificaat. U opdrachtgever zal hierover informeren.

Installaties/ machine

Personen, die incidenteel, of voor de eerste maal met een installatie of machine werken, moeten worden geïnformeerd over de gevaren van de betreffende installatie of machine, de aanwezige beveiligingen/ beschermingen en de richtlijnen voor een veilig gebruik. De plaats en functie van noodstoppen dient aan eenieder bekend te zijn. Noodstoppen dienen te worden gebruikt bij dreigend lichamelijk letsel en/ of grote materiële schade. Noodstoppen dienen duidelijk herkenbaar, zichtbaar en bereikbaar te zijn. Bij twijfel over de werking van apparatuur of over de veiligheid met betrekking tot een opgedragen taak, dient direct overleg te worden gepleegd met de verantwoordelijke opdrachtgever.

In bedrijf zijnde machines moeten steeds voorzien zijn van alle beveiligingen en beschermkappen. Technische beveiligingen. Het is verboden zonder noodzaak technische beveiligingen te verwijderen. Zodra de noodzaak tot het verwijderen van een technische beveiliging is opgeheven, dient deze weer te worden aangebracht. Hijskranen, handles, afsluiters, kranen, schakelaars, stekkers en dergelijk mogen zonder opdracht niet bediend worden.

Indien technische beveiligingen verwijderd moeten worden, dienen vooraf andere maatregelen te worden getroffen om de veiligheid te garanderen, zoals schakelaar uit en op slot (d.m.v. het persoonlijk hangslot).

Bij elke onderbreking van de werkzaamheden dient de machine te worden gestopt, tenzij plaatselijke instructies anders luiden.

Onderhouds-, reparatie- en reinigingswerkzaamheden aan een installatie of machine mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel aan een installatie of machine als deze is uitgeschakeld en/of druk-loos en/of spanningsloos is gemaakt. Onderhoud aan draaiende machines mag alleen worden uitgevoerd indien dit zonder enig gevaar kan geschieden. Het maken van een TRA is een minimaal vereiste.

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer		10.0	Datum		05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke			
Documentnaam		RWP_Arbo + Milieu_P12				Director operations RW-BNL			
Herleidbare procedure			RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)			

Elektrische installaties

Bij het werken met elektrische installaties dient zorgvuldig te worden gehandeld en gebruik te worden gemaakt van een werkvergunning en/of specifieke NEN3140 VEP werkvergunning. Het is verboden voor anderen dan ROCKWOOL-personeel van de E.T.D. of hiervoor specifiek geïnstrueerde personen (op basis van NEN 3140) om:

- Elektrische schakelruimten, verdeelstations e.d. te betreden;
- Schakelkasten te openen;
- Zekeringen te verwijderen of in te zetten;
- Elektrische storingen op te sporen, te lokaliseren of te verhelpen;
- Elektrische geleiders spanningsvrij te maken en/ of te aarden.

Ruimten, waarin zich een elektrische installatie met hoogspanning bevindt, waarvan delen niet of niet voldoende zijn geïsoleerd, mogen niet alleen betreden worden, maar slechts in aanwezigheid van een tweede daartoe bevoegd persoon.

Werken aan installatie (delen) die onder spanning blijven staan is binnen ROCKWOOL niet toegestaan.

Hijsen

Hijswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door personen die daartoe door de verantwoordelijke leidinggevende bevoegd zijn verklaard. Deze werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd met niet beschadigde gekeurde hijsmiddelen. Het is in beginsel verboden om personen te hijsen door gebruik te maken van een werkbak of een werkplatform, hangend aan een hijswerktuig. Vraag nadere informatie aan opdrachtgever.

Hijsen is toegestaan als de last kan worden overzien. Wanneer dit niet mogelijk is dient een bevoegd veiligheidsman te worden ingeschakeld. Het is verboden een last hangend in een kraan of takel over personen of looproutes te transporteren.

Buiten de normale productie hijs-werkzaamheden, zoals folie ed. is een werkvergunning voor het hijsen verplicht.

Lassen, snijden en heet-stoken

Voor brandgevaarlijke werkzaamheden zoals: lassen, slijpen, branden, snijden, verhitten, gebruik van handbranders, is binnen ROCKWOOL een vergunning "hot-work" verplicht. Men dient zelf voor aanvang van deze werkzaamheden een poederblusser van minimaal 6 kilogram op de werkplek aanwezig te hebben. ROCKWOOL vertrekt geen blusmiddelen. Nadere informatie vraagt u aan de opdrachtgever.

Werken aan/bij transportbanden en transporteurs

Het verrichten van werkzaamheden boven een niet vergrendelde stilstaande transportbanden of transporteurs is niet toegestaan wanneer er gevaar bestaat om op de transportbanden of transporteur te vallen. Indien genoemd gevaar aanwezig is, dient een werkvloer te worden aangebracht die een deugdelijke beveiliging biedt.

Wanneer er gevaar bestaat om tijdens het verrichten van werkzaamheden in de buurt van draaiende niet vergrendelde transporteur of transportband gegrepen te worden, dient een deugdelijke bescherming te worden aangebracht. Wanneer in zo'n geval geen afscherming kan worden aangebracht, mogen de werkzaamheden slechts uitgevoerd worden indien de transportband of transporteur is stopgezet en vergrendeld d.m.v. een persoonlijk veiligheidsslot.

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften	
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL		
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12					
Herleidbare procedure		RWP_Algemeen_P1		Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)		

Het is verboden om over, op of onder draaiende niet vergrendelde transportbanden of transporteurs te kruipen indien een doelmatige afscherming ontbreekt.

Werken op hoogte

Werkzaamheden op hoogte dienen altijd te worden uitgevoerd vanaf een goedgekeurde steiger of hoogwerker. Indien het niet mogelijk is om gebruik te maken van een goedgekeurd steiger of hoogwerker is het op hoogte werken vanaf alle typen goedgekeurde ladders toegestaan indien dit veilig kan gebeuren onder voorwaarde dat:

- Geen werkzaamheden met handgereedschap waarbij 2 handen nodig zijn.
- Ladders moeten stabiel geplaatst worden.

De bestuurder van de hoogwerker is hiervoor aantoonbaar gecertificeerd. Alle personen die zich in de werkbak van de hoogwerker bevinden zijn middels een valgordel aangelijnd, ook tijdens het verplaatsen/rijden met de hoogwerker.

Het is niet toegestaan om een hoogwerker te gebruiken als hef- of hijs middel. Tevens is het niet toegestaan om de hoogwerker op hoogte te verlaten.

Bij werkzaamheden boven 2,5 meter hoog dient de locatie of de persoon zelf, beveiligd te zijn tegen valgevaar en gebruik te worden gemaakt van een werkvergunning.

Het betreden van een dak is slechts toegestaan indien op het dak hiervoor speciale voorzieningen zijn aangebracht en de afdeling op de hoogte is gesteld dat men het dak gaat betreden en men geïnstrueerd is alvorens het dak te betreden.

Werken in besloten ruimtes

Voor het verrichten van werkzaamheden in een besloten ruimte is een werkvergunning verplicht. Indien er buiten de verplichte (gas)metingen ook extra gegevens noodzakelijk zijn zoals leefluchtmonters zullen deze in principe worden getrokken en geanalyseerd door het chemisch laboratorium.

9. Chemische / gevaarlijke stoffen en radioactieve bronnen

Chemische stoffen

Aan het gebruik, de opslag en het transport van chemische stoffen kunnen risico's zijn verbonden voor de gezondheid en de veiligheid van medewerkers. Op de veiligheidsinformatiebladen zijn per stof de veiligheidsvoorschriften vastgelegd. Deze informatiebladen dienen beschikbaar te zijn en te worden opgevolgd.

Gevaarlijke stoffen

Voor het gebruik, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen gelden de wettelijke voorschriften. Voor zover nodig, zijn deze voorschriften aan betrokkenen bekend gemaakt. Deze voorschriften dienen te worden opgevolgd.

Radioactieve bronnen

Door de wettelijke eisen is het verwijderen, verplaatsen en opslaan van radioactieve bronnen alleen toegestaan aan personen die hiertoe bevoegd zijn. Bij werkzaamheden aan stralingsbronnen (ioniserende straling) dient een specifieke werkvergunning ioniserende straling te worden gebruikt.

Roermond Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12			Director operations RW-BNL
Herleidbare procedure	RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)

10. Kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen

Kleding

Kleding dient in goede staat van onderhoud te verkeren en loshangende kleding is niet toegestaan. Het dragen van lang loshangend haar, halskettingen, ringen, stropdassen e.d. kan extra risico's met zich meebrengen en is verboden, indien gevaar bestaat dat deze door bewegende machinedelen kunnen worden gegrepen, of op een andere wijze gevaar kunnen opleveren. Het dragen van korte broeken is binnen Operations verboden.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsschoenen, brillen helmen enzovoort dienen gedragen te worden daar waar dit door borden is aangegeven en bij die werkzaamheden, locaties en functies waar deze verplicht zijn. De drager is verplicht de persoonlijke beschermingsmiddelen in goede staat te houden.

Algemene verplichting

ROCKWOOL hanteert een algemene verplichting voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op het fabrieksterrein van Roermond, te weten;

- **Hoofdbescherming** Helm of Cap afhankelijk van locatie
- **Veiligheidsschoenen** minimaal half-hoge schoen S1P
- **Signaalkleding/reflecterende kleding** op het buitenterreinen en in de magazijnen

11. Werkvergunningen

Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen grote risico's ontstaan. Om deze risico's zoveel mogelijk te minimaliseren dienen maatregelen te worden genomen, welke kunnen worden geborgd in een vergunningensysteem. ROCKWOOL hanteert werkvergunningen voor specifieke risicovolle werkzaamheden. Werkvergunningen dienen altijd op locatie bij de uitvoerder van de werkzaamheden aanwezig te zijn en iedereen heeft het recht deze werkvergunningen in te zien.

Werkvergunningen zijn samen met een opgestelde TRA in ieder geval noodzakelijk bij:

1. Asbest- en/of sloopwerkzaamheden
2. Brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden, etc. en werkzaamheden in ATEX-zones
3. Grondwerkzaamheden
4. Hijswerkzaamheden
5. Werkzaamheden met hogedruk
6. Werkzaamheden met stralingsbronnen
7. Werken aan leidingen/installaties met gevaarlijke stoffen (bijv. ammoniak, aardgas)
8. Werken in besloten ruimten
9. Werkzaamheden met elektriciteit
10. Werkzaamheden op hoogte boven 2,5 meter

Werkvergunningen dienen te allen tijde door de aanvrager, de verstrekker, de vrij-gever en de houder (uitvoerder) te zijn voorzien van handtekeningen ter acceptatie van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor nadere informatie betreffende het gebruik van de werkvergunningen dient u zich te wenden tot uw opdrachtgever, c.q. direct leidinggevende.

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften	
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL		
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12					
Herleidbare procedure		RWP_Algemeen_P1		Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)		

12. Projecten en stopstanden

V&G (DEEL)PLAN

Binnen ROCKWOOL is het verplicht om voor alle projecten en stops een V&G plan op te stellen. Om voor een goede werking te zorgen is het belangrijk om tijdig te beginnen met het opstellen van het V&G-plan.

Externe partijen welke werkzaamheden uitvoeren tijdens projecten en stops zijn verplicht minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een V&G-deelplan aan te leveren bij de opdrachtgever. Het V&G-deelplan bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

- Een beschrijving en planning van de voorgenomen werkzaamheden;
- De contactgegevens van de organisatie;
- Het aantal uitvoerende personen;
- Een beschrijving van de wijze en mate waarop toezicht gehouden wordt.
- Een Taak Risico Analyse met daarin:
 - o Een stapsgewijze beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
 - o De voorziene risico's en de te nemen beheersmaatregelen
 - o Een taakverdeling met daarin de verantwoordelijkheden;
- De deelname registratie van de tool-box.

Tool-box

Voor aanvang van project of stop wordt door ROCKWOOL een tool-box verzorgd voor leidinggevendenden van de contractor(s). De contractor draagt zorg voor het tijdig informeren en instrueren van zijn werknemers en eventuele onderaannemers aan de hand van deze tool-box over de bij ROCKWOOL geldende veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden. De registratie van deelname aan deze tool-box wordt voor aanvang van de werkzaamheden aangereikt aan de opdrachtgever van ROCKWOOL.

Voor nadere informatie omtrent het gebruik van V&G-plannen voor projecten en stops dient u zich te wenden tot uw opdrachtgever, c.q. direct leidinggevende.

13. Alarmeringen calamiteit/ meldingen, ongeval-, brand- of milieu incident

ALARMERING BIJ CALAMITEITEN:

Wanneer in een situatie waarbij direct hulp nodig is moet het onderstaande noodnummer van onze security loge gebeld worden. **Bel GEEN 112**, de meldkamer neemt bij melding namelijk contact op met ROCKWOOL, als er intern niets bekend is, komt er geen hulp.

Noodnummers	Intern	Extern
Brand & Ongevallen	4444	+31 (0) 475 35 3440
Milieu	3775	+31 (0) 475 35 3775

Alarmeringsprocedure:

1. Denk aan uw eigen veiligheid.
2. Waarschuw uw omgeving;
3. Bel het noodnummer:
4. Benoem wie u bent en voor welke firma u werkt;
5. Benoem de plaats van de calamiteit;
6. Beschrijf de calamiteit en de ernst;
7. Benoem of er slachtoffers zijn;
8. Volg de instructies die u ontvangt.

Roermond Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12			Director operations RW-BNL
Herleidbare procedure	RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)

Ontruiming

Bij het ontstaan van een calamiteit kan het noodzakelijk zijn een gebouw of een gedeelte daarvan te ontruimen, omdat er acuut gevaar ontstaat voor aanwezigen. Ontruiming wordt bekend gemaakt via een akoestisch signaal dat geactiveerd kan worden via de aanwezige en gemarkeerde ontruimingsknoppen. Indien het ontruimingsalarm wordt geactiveerd, dient men zich te begeven naar de verzamelplaats van die afdeling (zie plattegrond veiligheidspaspoort) en zich te melden bij de ontruimingsleider. Iedere eerste maandag van de maand om 12:00 uur vindt een testalarm plaats, waarop niet gereageerd hoeft te worden, tenzij het alarm langer aanhoudt dan 1 minuut!

Ontruimingsprocedure:

1. Denk aan uw eigen veiligheid
2. Waarschuw iedereen in de directe omgeving.
3. Schakelapparatuur indien mogelijk uit.
4. Sluit ramen en deuren.
5. Verlaat de werkplek in een normaal tempo via de aangegeven vluchtwegen.
6. Maak geen gebruik van liften.
7. Ga naar de aangegeven verzamelplaats van de afdeling.
8. Volg aanwijzingen van de BHV-organisatie op.

Verzamelplaatsen bij ontruimingsalarm

Het ROCKWOOL-terrein is verdeeld in meerdere sectoren, met elk een eigen verzamelplaats. Ga in geval van een calamiteit naar de verzamelplaats van de afdeling waar u werkzaam bent (zie plattegrond veiligheidspaspoort) en neem eventuele bezoekers mee.

De verschillende verzamelplaatsen zijn:

1. Warehouse A, B en C
2. Lijn 8, Kantoor Noord (TSE), PSM en Magazijn ROCKFON
3. Lijn 6, ROCKFON, Lijn 6 en Lijn 7
4. Grondstoffenfabriek, van Mourik en Contractorpark
5. Bedrijfsschool
6. Kantoor West (International), Unit Load en GRODAN
7. Magazijn GRODAN, PSM, Logistiek en Lijn 2
8. Hoofdkantoor, Receptie, Security, Laboratoriums (+ kantoren), Locatie Zuid (HGS) en Kantoor Zuid (RTI-Fibres)
9. Rockpanel
10. Lestrada hallen
11. Ringweg

Melden van onveilige situaties/ handelingen

Indien u een onveilige situatie constateert, veroorzaakt door werknemers van een externe firma, dan dient u de toezichthouder van de betreffende firma, uw eigen leidinggevende en de veiligheidskundige hiervan op de hoogte te stellen. Indien de werkzaamheden direct ernstig gevaar opleveren voor personen dient u de toezichthouder opdracht te geven de werkzaamheden onmiddellijk te stoppen, en dient u uw leidinggevende en de veiligheidskundige hiervan op de hoogte te stellen.

Ongevallenformulier

Degene die een verwonding, hoe klein ook, heeft opgelopen, dient zich te melden bij een EHBO'er. Hierna dient hij zich te melden bij zijn directe leidinggevende om gezamenlijk het ongevallen in RockShe vast te leggen. Ook bijna ongeval (zonder letsel) of Rocksafemeldingen dient men eveneens in RockShe in te voeren.

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften	
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL		
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12					
Herleidbare procedure		RWP_Algemeen_P1		Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)		

14. Verkeersreglement / looproutes

Looproute(s)

Alle gemarkeerde looproutes op het terrein van ROCKWOOL zijn verplichte looproutes. Afwijken is alleen toegestaan indien een persoon werkzaamheden moet verrichten in het direct naast de route gelegen gebied. Binnen ROCKWOOL wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende markeringen, namelijk:

Markering	Blauw	Groen	Rood
Omschrijving	Looproute met PBM-verplichting.	Looproute vrijgesteld van PBM om kledruimte of kantoren te bereiken.	Looproute aanduiding voor bedrijfsbezoeken.

ROCKWOOL kent een aantal (loop)zones, die vrijgesteld zijn van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, mits er geen sprake is van risicovolle werkzaamheden.

- Groen gemarkeerde looproutes;
- Het terrein buiten de fabrieksomheining;
- Personeels- in- en uitgang rondom de hoofdloge Security;
- Alle kantoorgebouwen, kantoren en gesloten controlekamers/kantines, pauze ruimtes;
- Diverse rookplekken buiten, met borden aangegeven, in een straal van 5 meter.

Het is verboden om lijnen, transporteurs en transportbanden over te steken, anders dan via de daarvoor bestemde oversteekplaatsen.

Verkeersreglement

Doelstelling

Het Verkeersreglement heeft als doel het verkeersgedrag van bestuurders van voertuigen betrokken bij werkzaamheden voor ROCKWOOL B.V. Roermond te reguleren. De in dit reglement gestelde voorschriften dragen bij aan het voorkomen van schade aan de gezondheid en het welzijn van personen en/of schade aan materialen, installaties en/of gebouwen aanwezig op of nabij het terrein van ROCKWOOL B.V. Roermond.

De in dit reglement gestelde voorschriften gelden voor alle personen welke betrokken zijn bij werkzaamheden voor ROCKWOOL B.V. Roermond.

Fietsen

Het is niet toegestaan door bedrijfsgebouwen te fietsen.

Bedrijfsterrein

ROCKWOOL B.V. Roermond hanteert de Wegenverkeerswet op de gehele locatie, met uitzondering van de in dit reglement beschreven voorschriften, op de openbare weg gelden aanvullende regels.

Bestuurders van voertuigen dienen bekend te zijn met de aanwijzingen vermeld in "Arbeidsinformatieblad 14: Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslag" (AI-14) en deze opvolgen.

Een certificaat is noodzakelijk voor mechanisch aangedreven voertuigen waarbij de bestuurder op het voertuig aanwezig is, dit zijn o.a. vorkheftrucks, reachtrucks of hoogwerkers.

Voor een mechanisch aangedreven voertuig, waarbij de bestuurder naast het werktuig loopt, geldt de eis dat de bestuurder minimaal 18 jaar oud moet zijn en een grondige instructie heeft ontvangen.

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer		10.0	Datum		05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL			
Documentnaam		RWP_Arbo + Milieu_P12							
Herleidbare procedure			RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)			

Deze instructie dient in de TOJ (Training on the Job) en bij uitzendkrachten in het persoonlijk veiligheidspaspoort vermeld te worden.

Het is niet toegestaan een telefoon of vergelijkbare apparatuur te gebruiken tijdens het besturen van een voertuig.

Bestuurders van voertuigen zijn verplicht een veiligheidsgordel te dragen, tenzij het voertuig een vorkheftruck of reachtruck is, welke voorzien is van een gesloten cabine of een pilot protector.

Gebruikers van voertuigen zijn op het terrein verplicht de op locatie geldende persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen tenzij een van de uitzonderingen in het borgingsvoorschrift:

Het besturen van een transportwerktuig is alleen toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen van de verantwoordelijke leidinggevende.

Gebruikers van voertuigen zijn verplicht aanwijzingen van de afdelingsverantwoordelijke in de betreffende afdeling op te volgen.

Vervoersbewegingen dienen bij voorkeur via de kortste weg te geschieden, hierbij draagt de bestuurder zorg goed overzicht te houden op de verkeerssituatie.

Bestuurders van voertuigen rijden uiterst rechts.

Voetgangers dienen gebruik te maken van de daarvoor bestemde voetgangerspaden en doorgangen, daar waar deze ontbreken, lopen zij uiterst links.

De maximale snelheid op het terrein is:

- 10 km/uur binnen de gebouwen;
- 15 km/uur buiten de gebouwen;
- Of zoveel minder als de plaatselijke situatie vereist;
- 25km/uur op het Unit Load terrein alleen voor voorzetwagens;
- Of bij uitzondering buiten de gebouwen plaatselijk door verkeersborden aangegeven.

Verkeersdeelnemers mogen tijdens het kruisen of passeren van verkeersbanen andere weggebruikers niet in gevaar worden brengen.

Voetgangers hebben voorrang boven voertuigen, overig verkeer van rechts heeft voorrang.

Het is verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de afdelingsverantwoordelijke, goederen of voorwerpen op, aan of boven verkeersbanen te vervoeren die hinder of gevaar voor andere weggebruikers veroorzaken.

Bestuurders zijn voor het gebruik van voertuigen verplicht deze op gebreken en defecten te controleren. Gebreken of defecten dienen direct te worden gemeld aan de verantwoordelijke chef. Het is verboden voertuigen te besturen die gebreken of defecten vertoont.

Het is niet toegestaan personen te vervoeren, tenzij het voertuig hiervoor is ingericht met hiervoor bestemde zit- of staanplaatsen.

Voor het vervoer van niet transportklare en/of gevaarlijke lasten met behulp van een voertuig is een werkvergunning nodig.

Roermond Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer	10.0	Datum	05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke
Documentnaam	RWP_Arbo + Milieu_P12			Director operations RW-BNL
Herleidbare procedure	RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)

Het is niet toegestaan om voertuigen te gebruiken voor werkzaamheden anders dan daar waar zij voor ontworpen zijn.

Het is niet toegestaan een voertuig onbeheerd achter te laten, zodanig dat het door onbevoegden gebruikt kan worden.

De bestuurder van het voertuig mag geen reparaties en/of veranderingen aan het voertuig uitvoeren.

Het is niet toegestaan met voertuigen andere voertuigen voort te duwen of te trekken, tenzij beide voertuigen hier adequaat voor zijn ingericht.

Bij twijfel over het veilig gebruik van voertuigen dient direct overleg te worden gepleegd met de verantwoordelijke opdrachtgever.

Tijdens werkzaamheden waarbij veel vervoersbewegingen plaatsvinden, kunnen verplichte rijroutes aangegeven worden, hiervan worden schema's opgesteld en gecommuniceerd naar bij de werkzaamheden betrokken personen.

Het is niet toegestaan om vooruit te rijden met een voor het zicht belemmerende last.

Openbare weg

Op de openbare weg zijn bestuurders van voertuigen gehouden aan de Wegenverkeerwet, gezien zij verkeersdeelnemers zijn, het dragen van een veiligheidsgordel is dan ook verplicht.

Bestuurders van voertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs:

- C-rijbewijs voor bestuurders van voorzetwagens;
- T-rijbewijs voor bestuurders van vorkheftrucks;
- B-rijbewijs voor bestuurders van overige voertuigen;

Voor vorkheftrucks gelden aanvullende regels:

- Uitstekende delen van de vorkheftruck dienen aangeduid te worden met een rode vlag dan wel een verticaal diagonaal rood-wit gestreept vierkant bord loodrecht op de lengteas van het voertuig, tenzij de uitstekende delen zich bevinden op een hoogte van meer dan 2 meter boven het wegdek.
- Een goed voor het verkeer zichtbaar geel zwaailicht moet gebruikt worden.

15. Milieu

Wij verwachten van onze bezoekers en leveranciers/contractor zorg en bewustzijn voor het milieu. Zij dienen zich te houden aan de regels zodat ongewenste milieueffecten voor ROCKWOOL Roermond worden voorkomen.

- Afvalstoffen, producten en materialen welke door hun gebruik, ligging of opslag risico inhouden voor bodem-, grondwater- of waterverontreiniging moeten met de nodige zorg behandeld worden.
- Opslag van milieubelastende vloeistoffen gebeurt op een lekbak of in daarvoor bestemde opslag voorzieningen.
- Chemicaliën en resten van verfproducten, poetsmiddelen, smeermiddelen en hun verpakking zijn door de gebruiker zelf af te voeren.
- Er mogen geen afvalproducten in de bedrijfsriolen gedumpt worden.
- Zorg voor een goede afvalscheiding en maak gebruik van de juiste afvalcontainer.
- Laat geen onnodige energie verbruikende apparatuur draaien.

Mocht er toch iets misgaan informeer dan zo spoedig mogelijk de dienstdoende afdelingsmanager.

Roermond					Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften				
Versie nummer		10.0	Datum		05-09-2025	Gebiedsverantwoordelijke Director operations RW-BNL			
Documentnaam		RWP_Arbo + Milieu_P12							
Herleidbare procedure			RWP_Algemeen_P1			Auteur Afdeling H&S (RW_ARBO_B0110)			

16. LOGISTIEKE EISEN AAN LEVERANCIERS/ AFHALERS

In de Expeditie en bij verlading gelden de volgende regels voor alle personen:

- Tijdens het laden van de vrachtauto dient de chauffeur bij zijn voertuig te blijven.
- Tijdens het wachten op belading dienen chauffeurs te wachten in hun cabine.
- Het borgen, c.q. blokkeren van de wielen van de vrachtwagen is verplicht.

Bij binnenkomst op onze locatie wordt aan de chauffeur een flyer overhandigd met instructies die is beschreven in meerdere talen.